

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей; не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Кобра 1 штук

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: Объект оборудован системой видеонаблюдения. 3 камерами видеонаблюдения (2– наружных, 1 – внутренний, с хранением информации видеорекамер – 30 суток.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеется

Расположение ворот и калиток: с четырех сторон территории объекта находится 1 калитка и 1 ворота. Ограждение по всему периметру территории установлено, изготовлено из деревянных досок. Состояние ограждения удовлетворительное, высота 1,5 м., повреждения отсутствуют. Ключи находятся у сторожей и директора школы. Въездные ворота объекта закрыты круглосуточно, по прибытию автотранспорта открывает и закрывает сторож.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): в учебном корпусе имеется 2 эвакуационных выхода:

В ОУ организован пропускной режим из числа технического персонала.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) не имеется.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Гранд Магистр»

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Гранд Магистр», с планами эвакуации людей при пожаре.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): в здании – ОП4- 7 шт., 1 пожарный щит

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБОУ «ООШ с.Сыстыг-Хем» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 15.06.2021 г. № 10/1006 в отношении МБОУ «ООШ с.Сыстыг-Хем» преступлений террористического характера за последние 5 лет не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МБОУ «ООШ с.Сыстыг-Хем» на 12 апреля 2021 года. в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших